

Termometer och hygrometer med anslutning för extern tempgivare

Art nr: C3631



Termo-/hygrometer för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet. Interna givare för temperatur och luftfuktighet samt ingång för en extern temperaturgivare typ Ni1000 (ingår ej). Instrumentet larmar med ljud och ljus vid överskridet gränsvärde. Display (LCD) med bakgrundsbelysning. Minne för max och min-värden. Hållfunktion (Hold) som sparar en uppsättning mätvärden (temp+RH) i minnet för senare visning. Inbyggda givare för temperatur och luftfuktighet samt en ingång för extern temperaturgivare. Samtidig visning av temperatur och luftfuktighet alternativt daggpunkt.

Ingår i leverans:

Tekniska specifikationer

Driftstemperatur	-10 till +60°C
Inbyggd temperaturgivare	RTD Ni1000/6180ppm
Noggrannhet temperatur, intern givare	±0,4°C
Noggrannhet temperatur, ingång för extern givare (exkl. givare):	±0,2°C från -50 till +100°C ±0.2% av avläst från +100 till +250°C
Noggrannhet luftfuktighet	±2,5%RH från 5 till 95% vid 23°C, upplösning 0,1%
Noggrannhet daggpunkt	1,5 °C vid T < 25°C och RH>30%, mätområde -60 till +80 °C
Spänningsmatning	batteri 9V
Livslängd batteri	normalt 4 mån
Dimensioner	141 x 71 x 27 mm
Kapslingsklass	IP20
Vikt inkl. batteri	ca 150 g
Garanti	3 år