

Barometertryckstransmitter 4-20mA

Art nr: T2114



Barometertryckstransmitter 4-20 mA för övervakning av atmosfärstryck inomhus eller utomhus.
Barometertryckstransmitter för montering inne eller ute. Mätvärden kan visas i följande enheter: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, PSI, oz/in².

Tekniska specifikationer

Max ätområde	600 till 1100hPa
Leveransinställning mätområde	800 till 1100hPa
Noggrannhet	$\pm(1,3\text{hPa}+0.06\%)$ vid 23°C från 800 till 1100hPa
Enheter för tryck	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Drifttemperatur	-30 till +80°C
Temperaturområde för LCD display	läsbar upp till +70°C, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över +70°C
Utsignal	4-20mA tvåtråds strömloop
Konfiguration av mätområde	med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003
Kapslingsklass	IP54
Spänningsmatning	9-30Vdc
Dimensioner	88,5 x 98 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 135g
Garanti	3 år