

Termometer och hygrometer med extern givare

Art nr: C3121



Termo-/hygrometer med extern givare (1 m kabel) för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet. Instrumentet larmar med ljud och ljus vid överskridet gränsvärde. Display (LCD) med bakgrundsbelysning. Minne för max och min-värden. Hållfunktion (Hold) som sparar en uppsättning mätvärden (temp+RH) i minnet för senare visning.

Externa givare för temperatur och luftfuktighet med 1 m kabel (alt. 2 eller 4 m). Samtidig visning av temperatur och luftfuktighet alternativt dagpunkt.

Tekniska specifikationer

Driftstemperatur	-10 till +60°C
Temperaturgivare typ	RTD Ni1000/6180ppm
Noggrannhet temperatur	±0,4°C
Noggrannhet luftfuktighet	±2,5%RH från 5 till 95% vid 23°C, upplösning 0.1%
Noggrannhet dagpunkt	1,5 °C vid T < 25°C och RH>30%, mätområde -50 till +80 °C
Spänningsmatning	batteri 9V
Livslängd batteri	normalt 4 mån
Dimensioner	141 x 71 x 27 mm, sondlängd 135mm, sond-diameter 18mm
Kapslingsklass	IP20
Vikt inkl. batteri	ca 150 g
Garanti	3 år