

Termometer och hygrometer för daggpunkt i tryckluft

Art nr: C3121P



Termo-/hygrometer med extern givare (1 m kabel) för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet eller daggpunkt i tryckluftssystem upp till 25 Bar. Instrumentet larmar med ljud och ljus vid överskridet gränsvärde. Display (LCD) med bakgrundsbelysning. Minne för max och min-värden. Hållfunktion (Hold) som sparar en uppsättning mätvärden (temp+RH) i minnet för senare visning. Extern sond i Duralumin för temperatur och luftfuktighet/daggpunkt med 1 m kabel (alt. 2 eller 4 m). Samtidig visning av temperatur och luftfuktighet alternativt daggpunkt.

Tekniska specifikationer