

Temperaturtransmitter 0-10V för extern Pt1000

Art nr: T4211



Temperaturtransmitter för extern Pt1000-givare för mätning och övervakning av temperatur inomhus eller utomhus. Utsignal: 0-10V
Nyhet! - Kan nu även spänningsmatas med 24 Vac!

Tekniska specifikationer

Noggrannhet för temperaturmätning	$\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.1\%$ av inställt mätområde (exkl. givare)
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Drifttemperatur	-30 till $+80^{\circ}\text{C}$
Drifttemperatur för LCD display	läsbar upp till $+70^{\circ}\text{C}$, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över $+70^{\circ}\text{C}$
Utsignal	0-10V
Konfiguration av mätområde	med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003
Kapslingsklass	IP65
Spänningsmatning	15-30Vdc, max. 20mA; 24 Vac
Dimensioner	88,5 x 117 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 145g
Garanti	2 years