

Web sensor - temperaturtransmitter med Ethernet PoE för extern Pt1000

Art nr: T4611



Temperaturtransmitter för extern Pt1000 (ingår ej), med display för mätning och övervakning av temperatur. Med nätverksanslutning - Ethernet PoE.

PoE (Power over Ethernet) Web Sensor med display för extern temperaturgivare Pt1000.

Tekniska specifikationer

Noggrannhet för temperaturmätning	±0,2°C (exkl. givare)
Upplösning	0.1°C
Mätintervall	2s
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Drifttemperatur	-20 till +60°C
Kapslingsklass	IP30
LAN-anslutning	RJ-45 kontakt, 10Base-T eller 100Base-TX
Kommunikationsprotokoll	WWW, Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML
Larmprotokoll	E-post (stöd för SMTP-autentisering), SNMP Trap, Syslog
Konfiguration	T-Sensor, WWW-konfigurering (webbläsare)
Spänningsmatning	Power over Ethernet i enlighet med IEEE 802.3af eller 5Vdc
Anslutning spänningsmatning	DC-kontakt, diameter 5.5 x 2.1mm
Dimensioner	136 x 148 x 45mm (B x H x D)
Vikt	ca 310g
Garanti	3 år